

Lackierung	Galvanisierung	PVD Beschichtung (ePD)
Substrat	Substrat	Substrat
<b>Reinigung (Trockeneis)</b>	Reinigung (Spülen)	Reinigung (Trockeneis)
<b>Ionisierung</b>	Beizen	Ionisierung
Grundlack	Reduzieren	Grundlack
<b>Abdunsten</b>	Aktivieren	Abdunsten
<b>Trocknen</b>	Beschleunigen	UV-Härten
<b>Kühlen</b>	Chemisch Nickel / Kupfer	Vakuum-Schleuse
<b>Ionisierung</b>	Spülkaskade	PVD Metallisierung
Basislack	Anschlag-nickel	Vakuum-Schleuse
<b>Abdunsten</b>	Spülkaskade	Klarlack
<b>Trocknen</b>	Kupfer	Abdunsten
<b>Kühlen</b>	Spülkaskade	UV-Härten
<b>Ionisierung</b>	Halbglanz-nickel	
Klarlack	Spülkaskade	
<b>Abdunsten</b>	Glanz-/Mattnickel	
<b>Trocknung</b>	Spülkaskade	
<b>UV-Härtung</b>	Chrom	
	Reduzierung	
	Spülkaskade	